



Nieuws uit Borssele



Beste burens,

Eind april is het weer zover: onze kerncentrale gaat tijdelijk uit bedrijf voor de jaarlijkse spleijstofwisselperiode (SW2017). Met deze kaart brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste activiteiten.

Jeroen van Gent
Plant Manager Kerncentrale Borssele

Meer informatie over de spleijstofwisselperiode of vragen over eventuele overlast? Neem contact op met de afdeling In- en Externe Communicatie via info@epz.nl of 0113-356 000.

Wat gebeurt er tijdens de spleijstofwissel

Naast het wisselen van spleijstofelementen (de brandstof) voeren we veel onderhoudsactiviteiten uit, zo'n 4.000 in totaal. Het gaat om werkzaamheden variërend van het reinigen van installatiedelen tot de voorgeschreven periodieke vervanging van onderdelen. Uw en onze veiligheid staan hierbij voorop.

Wat merkt u er van?

Uiteraard proberen we overlast tot een minimum te beperken. Dat lukt niet helemaal; zo zijn de kranen die we gebruiken om materiaal te hijsen zichtbaar voor de omgeving. Om alle activiteiten veilig uit te voeren, zijn er extra mensen op het terrein van de kerncentrale. Op de gebruikelijke toegangswegen kan er daardoor extra verkeersdruk zijn. Daarnaast is het mogelijk dat er door werkzaamheden meer of ander geluid geproduceerd wordt dan tijdens normaal bedrijf. We beperken de geluidshinder, maar enige overlast is niet uit te sluiten.

SW2017: Samen veilig Werken

(Nucleaire) veiligheid staat bij EPZ altijd voorop. Samenwerking is daarbij belangrijk. Tussen onze mensen en de contractors, maar ook met onze omgeving. En tijdens zo'n grote klus als de spleijstofwissel letten we daar nog extra op. Het uitgangspunt van EPZ is: 'We werken veilig of we werken niet'. Als het werk niet veilig kan, voeren we het niet uit. Hierop wordt streng toegezien.

Neem een 'virtueel' kijkje in onze kerncentrale

Nieuwsgierig naar de kerncentrale, neem een kijkje in 'de bol' via onze virtuele rondleiding op www.kerncentrale.nl